

## 1 IDENTIFICAÇÃO

Nº SIAPF / SIIGF	Nº SICONV (Convênio)	GIGOV	Data visita técnica
	884882/2019	SÃO JOSÉ DO RIO	19/05/2020
Empreendimento (nome/apelido)		Localidade/Endereço	
Recapamento asfáltico em vias urbanas		Município de Balsamo	

## 2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Latitude (N/S)	Longitude (E/W)	Ponto de tomada



Trecho 01 - Avenida Brasil  
20°44'26.7"S 49°34'17.5"W



Trecho 01 - Avenida Brasil (Ângulo Oposto)  
20°44'27.7"S 49°34'22.3"W



Trecho 02 - Rua Alagoas  
20°44'06.6"S 49°34'35.7"W



Trecho 02 - Rua Alagoas (Ângulo Oposto)  
20°44'07.8"S 49°34'33.8"W



Trecho 03 - Alagoas  
20°44'07.8"S 49°34'33.8"W



Trecho 03 - Alagoas (Ângulo Oposto)  
20°44'08.5"S 49°34'32.3"W



Trecho 04 - Rua Alagoas  
20°43'58.6"S 49°34'48.8"W



Trecho 04 - Rua Alagoas (Ângulo Oposto)  
20°43'56.9"S 49°34'51.9"W



Trecho 05 - Rua Aurora Soares Gerales  
20°44'09.5"S 49°35'09.7"W



Trecho 05 - Rua Aurora Soares Gerales (Ângulo Oposto)  
20°44'06.7"S 49°35'07.7"W



Trecho 06 - Rua Cândido Soler Geres  
20°44'37.4"S 49°34'33.5"W



Trecho 06 - Rua Cândido Soler Geres (Ângulo Oposto)  
20°44'33.9"S 49°34'30.9"W



Trecho 07 - Rua Dr. Alberto Andaló  
20°44'06.0"S 49°35'15.5"W



Trecho 07 - Rua Dr. Alberto Andaló (Ângulo Oposto)  
20°44'07.6"S 49°35'12.8"W



Trecho 08 - Rua Euclides Borghezán  
20°44'07.8"S 49°34'33.6"W



Trecho 08 -Rua Euclides Borghezán (Ângulo Oposto)  
20°44'07.4"S 49°34'33.4"W



Trecho 09 - Rua João Lourenço Munhoz  
20°44'27.1"S 49°34'34.6"W



Trecho 09 - Rua João Lourenço Munhoz  
20°44'25.3"S 49°34'33.3"W



Trecho 10 - Rua Pará  
20°43'58.4"S 49°35'02.0"W



Trecho 10 - Rua Pará (Ângulo Oposto)  
20°43'56.7"S 49°35'04.8"W

**3 DATA E ASSINATURA**

Bálsamo/SP, 19 de Maio de 2020

Local e data

Profissional responsável

Nome: José Cândido Soler Lourenço

CREA/CAU: 600853868